

R2 点検結果一覧表(道路橋定期点検要領)

| |
|---------|
| コンクリート橋 |
| 鋼橋 |

| 区分 | | 状態 |
|-----|--------|--|
| I | 健全 | 構造物の機能に支障が生じていない状態。 |
| II | 予防保全段階 | 構造物の機能に支障が生じていないが、予防保全の観点から措置を講じることが望ましい状態。 |
| III | 早期措置段階 | 構造物の機能に支障が生じる可能性があり、早期に措置を講ずべき状態。 |
| IV | 緊急措置段階 | 構造物の機能に支障が生じている、又は生じる可能性が著しく高く、緊急に措置を講ずべき状態。 |

橋梁点検結果一覧表(道路橋定期点検要領)

| No. | 番号 | 橋梁番号 | 橋梁名 | 主桁 | 横桁 | 床版 | 下部構造 | 支承部 | その他 | 道路橋毎の健全度診断 |
|-----|----|-----------|-----------|----|----|-----|------|-----|-----|-------------|
| 1 | 1 | 402700102 | 銀南木橋 | I | II | II | II | II | IV | II: 予防保全段階 |
| 2 | 2 | 402700103 | 白岩橋 | II | II | II | II | I | IV | II: 予防保全段階 |
| 3 | 3 | 402700201 | 倉岡橋 | II | II | II | II | II | II | II: 予防保全段階 |
| 4 | 4 | 402701801 | 一の坂橋 | I | I | II | II | II | III | II: 予防保全段階 |
| 5 | 5 | 402702301 | 作田橋 | I | I | III | II | III | III | III: 早期措置段階 |
| 6 | 6 | 402702302 | 和田下橋 | I | I | II | II | I | II | II: 予防保全段階 |
| 7 | 7 | 402703001 | 左組橋 | II | II | II | III | III | III | III: 早期措置段階 |
| 8 | 8 | 402703701 | 宇道坂橋 | I | I | II | I | I | II | II: 予防保全段階 |
| 9 | 9 | 402706701 | 和田橋 | I | - | II | II | I | I | II: 予防保全段階 |
| 10 | 10 | 402707001 | 西野橋 | I | I | II | II | I | III | II: 予防保全段階 |
| 11 | 11 | 402709801 | 砂子田橋 | I | I | II | II | II | III | II: 予防保全段階 |
| 12 | 12 | 402721101 | 治部袋橋 | II | I | II | II | II | III | II: 予防保全段階 |
| 13 | 13 | 402726901 | 山館橋 | II | II | I | I | I | II | II: 予防保全段階 |
| 14 | 14 | 402733504 | 山屋橋 | II | I | II | II | I | II | II: 予防保全段階 |
| 15 | 15 | 402737301 | 上田橋 | II | I | II | I | I | III | II: 予防保全段階 |
| 16 | 16 | 402783601 | 大林橋 | II | II | I | II | II | II | II: 予防保全段階 |
| 17 | 17 | 402783603 | 大林橋側道橋(下) | II | II | II | II | III | II | II: 予防保全段階 |
| 18 | 18 | 402783604 | 柏葉橋 | II | II | III | II | III | II | III: 早期措置段階 |
| 19 | 19 | 402783605 | 柏葉橋側道橋(上) | I | I | II | II | II | III | II: 予防保全段階 |
| 20 | 20 | 402783606 | 柏葉橋側道橋(下) | I | I | I | II | I | II | II: 予防保全段階 |
| 21 | 21 | 402800101 | 白石橋 | II | I | II | II | III | II | II: 予防保全段階 |
| 22 | 22 | 402800301 | 鳥谷部橋 | I | I | II | II | I | III | II: 予防保全段階 |
| 23 | 23 | 402801201 | 貝塚橋 | I | I | II | II | I | II | II: 予防保全段階 |
| 24 | 24 | 402801401 | 千刈橋 | I | I | II | II | I | II | II: 予防保全段階 |
| 25 | 25 | 402801501 | 榎林橋 | I | - | II | III | I | II | III: 早期措置段階 |

R2 点検結果一覧表(道路橋定期点検要領)

| |
|---------|
| コンクリート橋 |
| 鋼橋 |

| 区分 | | 状態 |
|-----|--------|--|
| I | 健全 | 構造物の機能に支障が生じていない状態。 |
| II | 予防保全段階 | 構造物の機能に支障が生じていないが、予防保全の観点から措置を講じることが望ましい状態。 |
| III | 早期措置段階 | 構造物の機能に支障が生じる可能性があり、早期に措置を講ずべき状態。 |
| IV | 緊急措置段階 | 構造物の機能に支障が生じている、又は生じる可能性が著しく高く、緊急に措置を講ずべき状態。 |

橋梁点検結果一覧表(道路橋定期点検要領)

| No. | 番号 | 橋梁番号 | 橋梁名 | 主桁 | 横桁 | 床版 | 下部構造 | 支承部 | その他 | 道路橋毎の健全度診断 |
|-----|----|-----------|---------|----|----|-----|------|-----|-----|------------|
| 26 | 26 | 402801901 | 小又橋 | II | - | III | III | III | IV | III:早期措置段階 |
| 27 | 27 | 402802801 | 向中野橋 | I | I | II | II | I | III | II:予防保全段階 |
| 28 | 28 | 402803401 | 小川橋 | I | I | II | II | I | III | II:予防保全段階 |
| 29 | 29 | 402805901 | 原子橋 | II | I | II | II | II | II | II:予防保全段階 |
| 30 | 30 | 402810401 | 桁橋 | I | I | II | II | I | III | II:予防保全段階 |
| 31 | 31 | 402811201 | 仙洞橋 | II | - | II | I | III | II | II:予防保全段階 |
| 32 | 32 | 402816601 | 長坂橋 | II | II | II | II | III | IV | II:予防保全段階 |
| 33 | 33 | 402830001 | 原久保橋 | I | I | II | I | I | IV | II:予防保全段階 |
| 34 | 34 | 402831302 | 花天橋 | II | I | II | I | I | II | II:予防保全段階 |
| 35 | 35 | 402831501 | 315の1号橋 | II | - | - | I | - | II | II:予防保全段階 |