

判定区分一覧表

橋梁番号	橋梁名	路線名	橋長	幅員	径間数	上部工形式名	部材名										診断結果	点検年	計画の有無	備考						
							上部構造					下部構造		支承部		その他										
							主桁		横桁		床版		判定区分 (I~IV)	変状の種類	判定区分 (I~IV)	変状の種類					判定区分 (I~IV)	変状の種類	判定区分 (I~IV)	変状の種類	判定区分 (I~IV)	変状の種類
							判定区分 (I~IV)	変状の種類	判定区分 (I~IV)	変状の種類	判定区分 (I~IV)	変状の種類														
1	402700504	後川橋	倉岡・深山国有林線	3	3.90	1	RC橋	—		—		II	ひび割れ、遊離石灰、はく離	II	はく離	II	変色・劣化	—		II	2019	無				
2	402700503	雪乗橋	倉岡・深山国有林線	6	4.10	1	RC橋	II	ひび割れ、補強材の損傷	II	ひび割れ、遊離石灰、はく離・鉄筋露出	II	ひび割れ、遊離石灰、はく離・鉄筋露出	II	ひび割れ、遊離石灰、はく離・鉄筋露出	I		I		II	2019	無				
3	402700502	大藤橋	倉岡・深山国有林線	4	5.00	1	BOX-C	I		—		—		I		—		II	ひび割れ、遊離石灰(地覆)	I	2019	無				
4	402700501	上左工門橋	倉岡・深山国有林線	8	6.00	1	BOX-C	I		—		—		I		—		I		I	2019	無				
5	402700101	南斗内橋	牧場・倉岡・底田線	9	8.72	1	PC橋	I		—		II	ひび割れ、はく離	II	ひび割れ、はく離	I		II	変色・劣化(排水管)	II	2019	無				
6	402726401	大沢橋	寒水・大沢線	3	3.40	1	RC橋	—		—		II	ひび割れ、遊離石灰	I		II	変色・劣化	II	はく離(地覆)	II	2019	無				
7	402728601	小滝橋	道地2号線	6	4.00	1	RC橋	—		—		III	ひび割れ、はく離・鉄筋露出	II	ひび割れ、はく離・鉄筋露出	II	変色・劣化	II	はく離(地覆)	III	2019	無				
8	402728301	北の川目橋	野左掛放牧場線	6	4.30	1	RC橋	II	はく離・鉄筋露出	II	はく離・鉄筋露出	II	はく離・鉄筋露出	II	はく離・鉄筋露出	—		III	はく離・鉄筋露出(地覆)	II	2019	無				
9	402700301	治部袋下橋	牧場・治部袋・底田線	7	4.10	1	PC橋	II	ひび割れ、遊離石灰、はく離	—		II	ひび割れ、遊離石灰、はく離	III	ひび割れ、遊離石灰、はく離・鉄筋露出	II	変色・劣化	II	変形(防護柵)	III	2019	無				
10	402700601	銀南木1号橋	銀南木・深山国有林線	3	3.65	1	RC橋	—		—		II	ひび割れ、遊離石灰、はく離	II	ひび割れ、遊離石灰、はく離	—		III	ひび割れ、はく離・鉄筋露出(地覆)	II	2019	無				
11	402700401	倉岡後川橋	倉岡・古和備線	8	7.70	1	PC橋	I		—		I		II	はく離	I		II	変形(伸縮装置)	II	2019	無				
12	402701401	荒熊内本村橋	荒熊内・手代森線	3	3.05	1	RC橋	II	はく離・鉄筋露出	II	はく離・鉄筋露出	II	はく離・鉄筋露出	I		II	変色・劣化	II	はく離(地覆)	II	2019	無				
13	402702303	上見町橋	宇道坂・五十貫田線	10	6.30	1	BOX-C	II	はく離・鉄筋露出	—		—		II	はく離・鉄筋露出	—		III	欠損(防護柵)、はく離(地覆)	II	2019	無				
14	402703801	海内橋	海内1号線	3	4.75	1	RC橋	—		—		III	はく離・鉄筋露出	II	はく離・鉄筋露出	—		II	はく離・鉄筋露出(地覆)	III	2019	無				
15	402711201	太田野橋	太田野・小松原線	9	4.20	1	鋼橋	II	腐食	I		II	ひび割れ、遊離石灰	II	ひび割れ、はく離	II	腐食	II	防食機能の劣化(排水ます)、腐食(防護柵、排水管)、ひび割れ(地覆)	II	2019	無				
16	402707201	有田沢橋	西野小学校・道地線	4	4.00	1	BOX-C	I		—		—		I		—		I		I	2019	無				
17	402706702	大台1号橋	和田・道地奥線	7	4.60	1	PC橋	II	はく離	—		I		II	ひび割れ、遊離石灰	II	変色・劣化	II	防食機能の劣化、変形(防護柵)	II	2019	無				
18	402706703	大台2号橋	和田・道地奥線	6	4.60	1	PC橋	I		—		I		I		II	変色・劣化	II	防食機能の劣化(防護柵)	II	2019	無				
19	402707002	八栗平橋	高屋敷・西野・八栗平線	5	3.90	1	PC橋	I		—		I		II	ひび割れ、はく離	II	変色・劣化	II	腐食(防護柵、排水管)	II	2019	無				
20	402707501	別曾橋	別曾・清水頭線	12	5.75	1	PC橋	II	遊離石灰	—		II	ひび割れ	II	ひび割れ、遊離石灰	II	変色・劣化	II	変色・劣化(伸縮装置、排水管)、変形、腐食(防護柵)	II	2019	無				
21	402707301	道地橋	夏焼・道地線	7	4.00	1	PC橋	II	ひび割れ、はく離	—		I		II	ひび割れ、はく離	II	変色・劣化	III	はく離・鉄筋露出、変形(防護柵)、腐食(排水管)	II	2019	無				
22	402707801	金鶏山橋	見町開拓・上見町線	7	4.83	1	PC橋	II	ひび割れ、遊離石灰	—		I		II	はく離	II	変色・劣化	II	変色・劣化(伸縮装置、排水管)、はく離(防護柵、地覆)、腐食(防護柵)	II	2019	無				
23	402708001	荒屋橋	中村・見町開拓線	12	6.00	1	PC橋	II	ひび割れ、はく離・鉄筋露出、遊離石灰	—		II	ひび割れ、はく離・鉄筋露出、遊離石灰	II	ひび割れ、はく離・鉄筋露出、遊離石灰	II	変色・劣化	III	腐食(排水管)	II	2019	無				
24	402708101	中村橋	中村・鷹ノ巣線	7	4.82	1	PC橋	II	ひび割れ、遊離石灰	—		I		II	ひび割れ、遊離石灰	II	変色・劣化	II	はく離・鉄筋露出(防護柵)	II	2019	無				
25	402710701	下見町橋	下見町・横長根線	12	4.86	1	PC橋	II	ひび割れ、遊離石灰	—		—		II	ひび割れ	II	変色・劣化	II	変色・劣化(伸縮装置、排水管)	II	2019	無				
26	402708401	野左掛橋	野左掛・北の川目線	5	4.30	1	RC橋	II	ひび割れ、遊離石灰はく離・鉄筋露出	II	ひび割れ、遊離石灰はく離・鉄筋露出	II	ひび割れ、遊離石灰はく離・鉄筋露出	II	ひび割れ、遊離石灰はく離・鉄筋露出	II	変色・劣化	II	ひび割れ、遊離石灰、はく離・鉄筋露出(地覆)	II	2019	無				
27	402733501	鷹ノ巣橋	中村・山屋線	10	8.80	1	PC橋	II	ひび割れ、遊離石灰、はく離	—		I		II	ひび割れ、遊離石灰、はく離	II	変色・劣化	II	変色・劣化(伸縮装置)	II	2019	無				
28	402733503	萩ノ沢橋	中村・山屋線	13	7.72	1	PC橋	II	ひび割れ、遊離石灰	—		I		I		II	変色・劣化	II	変色・劣化(伸縮装置、排水管)、はく離(地覆)	II	2019	無				
29	402733502	小川口橋	中村・山屋線	11	8.20	1	PC橋	I		—		I		I		I		II	変色・劣化(伸縮装置、排水管)、腐食(防護柵)	I	2019	無				
30	402727901	槻木沢橋	槻木沢2号線	13	5.20	1	PC橋	I		—		I		I		I		I		I	2019	無				

橋梁番号	橋梁名	路線名	橋長	幅員	径間数	上部工形式名	部材名										診断結果	点検年	計画の有無	備考				
							上部構造					下部構造		支承部		その他								
							主桁		横桁		床版		判定区分(I~IV)	変状の種類	判定区分(I~IV)	変状の種類					判定区分(I~IV)	変状の種類	判定区分(I~IV)	変状の種類
							判定区分(I~IV)	変状の種類	判定区分(I~IV)	変状の種類	判定区分(I~IV)	変状の種類												
31	402800102	1の1号橋	金沢・白石線	2	7.10	1	BOX-C	II	ひび割れ、遊離石灰	-	-	-	II	ひび割れ、遊離石灰	-	-	II	変形、腐食(防護柵)、はく離(地覆)	II	2019	無			
32	402800201	十枝内橋	道ノ上・市ノ渡線	9	8.80	1	PC橋	II	はく離	-	II	ひび割れ	II	ひび割れ、遊離石灰	II	変色・劣化	II	変色・劣化(伸縮装置)、腐食(防護柵、排水管)、はく離(地覆)	II	2019	無			
33	402800501	5の1号橋	石沢・後平線	2	26.65	1	BOX-C	II	ひび割れ、はく離・鉄筋露出	-	-	II	ひび割れ、はく離・鉄筋露出	-	-	II	変形(防護柵)、はく離(地覆)	II	2019	無				
34	402801902	19の1号橋	天間館・小又1号線	3	10.60	1	BOX-C	II	ひび割れ、遊離石灰、はく離	-	-	II	ひび割れ、遊離石灰、はく離	-	-	III	変形(防護柵)	II	2019	無				
35	402802001	20の1号橋	上原子・尾山頭線	2	8.17	1	PC-BOX	II	ひび割れ、遊離石灰、はく離・鉄筋露出	-	-	II	ひび割れ、遊離石灰、はく離・鉄筋露出	-	-	II	はく離(地覆)	II	2019	無				
36	402802201	22の1号橋	白石・市ノ渡線	3	7.10	1	RC橋	-	-	-	II	ひび割れ、遊離石灰、はく離	II	ひび割れ、遊離石灰、はく離	-	-	II	変形、防食機能の劣化(防護柵)、はく離(地覆)	II	2019	無			
37	402802203	市ノ渡橋	白石・市ノ渡線	11	5.74	1	PC橋	II	ひび割れ、遊離石灰、はく離	-	II	ひび割れ、遊離石灰、はく離	II	ひび割れ、遊離石灰、はく離	II	変色・劣化	III	変色・劣化(伸縮装置)、腐食(防護柵、排水管)、ひび割れ、遊離石灰、はく離(地覆)	II	2019	無			
38	402802701	27の1号橋	道ノ上・鳥谷部線	3	5.50	1	BOX-C	III	はく離・鉄筋露出	-	-	II	はく離	-	-	II	変形、防食機能の劣化(防護柵)、ひび割れ、はく離(地覆)	III	2019	無				
39	402802702	松ヶ沢橋	道ノ上・鳥谷部線	10	6.50	1	PC橋	II	ひび割れ、はく離・鉄筋露出	-	II	はく離	II	ひび割れ、はく離	II	変色・劣化	III	腐食(防護柵)、はく離(地覆)、防食機能の劣化(排水管)	II	2019	無			
40	402802703	下鳥谷部橋	道ノ上・鳥谷部線	13	4.20	1	鋼橋	II	腐食	II	腐食	II	ひび割れ	II	変形・欠損	II	腐食	II	変色・劣化(伸縮装置)、腐食(防護柵、排水管)、はく離・鉄筋露出(地覆)	II	2019	無		
41	402804301	43の1号橋	白石・五庵ノ下線	4	3.50	1	RC橋	-	-	-	II	はく離・鉄筋露出	II	ひび割れ	II	変形・欠損	II	ひび割れ、遊離石灰(地覆)	II	2019	無			
42	402806001	60の1号橋	白石・白金線	2	6.00	1	BOX-C	I	-	-	-	-	II	ひび割れ	-	-	II	変形、防食機能の劣化(防護柵)、欠損(地覆)	II	2019	無			
43	402806101	61の1号橋	白石・貯水槽線	3	5.17	1	RC橋	-	-	-	I	-	II	ひび割れ、遊離石灰、はく離	-	-	II	変形、防食機能の劣化(防護柵)、欠損(地覆)	II	2019	無			
44	402809201	92の1号橋	夏間木・十枝内線	7	4.82	1	PC桁	II	遊離石灰	-	-	I	-	II	ひび割れ	I	-	I	-	II	2019	無		
45	402809301	93の1号橋	十枝内・松ヶ沢線	10	5.20	1	PC桁	I	-	-	II	はく離	I	-	II	変色・劣化	I	-	II	2019	無			
46	402810301	十枝内2号橋	十枝内・底田線	12	6.00	1	PC桁	II	遊離石灰	-	I	-	II	ひび割れ	II	変色・劣化	II	欠損(地覆)	II	2019	無			
47	402813101	131の1号橋	曙・卒古沢線	2	4.00	1	RC橋	-	-	-	II	はく離	II	はく離	-	-	II	はく離(地覆)	II	2019	無			
48	402814101	141の1号橋	蒼前・小又線	5	5.50	1	RC橋	-	-	-	II	はく離・鉄筋露出	I	-	II	変色・劣化	II	変色・劣化(伸縮装置)、変形、腐食(防護柵)、はく離(地覆)	II	2019	無			
49	402814102	141の2号橋	蒼前・小又線	2	7.50	1	PC-BOX	II	ひび割れ、遊離石灰	-	-	-	II	ひび割れ、遊離石灰	-	-	I	-	II	2019	無			
50	402820101	201の1号橋	野崎2号線	4	6.00	1	PC-BOX	II	ひび割れ、遊離石灰	-	-	-	II	ひび割れ、遊離石灰	-	-	II	欠損(防護柵)、はく離・鉄筋露出(地覆)	II	2019	無			
51	402822701	227の1号橋	野崎11号線	4	6.00	1	PC-BOX	II	ひび割れ、はく離	-	-	-	II	ひび割れ、はく離	-	-	I	-	II	2019	無			
52	402822801	228の1号橋	野崎12号線	4	5.00	1	PC-BOX	II	ひび割れ	-	-	-	II	ひび割れ	-	-	II	欠損(地覆)	II	2019	無			
53	402824303	243の3号橋	甲田8号線	6	4.80	1	PC橋	I	-	-	II	はく離・鉄筋露出	I	-	II	変色・劣化	II	変色・劣化(伸縮装置、排水管)、変形、防食機能の劣化(防護柵)、欠損(地覆)	II	2019	無			
54	402826301	263の1号橋	榎林・ニッ森線	14	4.25	1	鋼橋	II	腐食	II	腐食	II	ひび割れ、遊離石灰、はく離・鉄筋露出	II	ひび割れ、はく離	II	変色・劣化	III	脱落(伸縮装置)、変形(防護柵)、腐食(排水管)、ひび割れ、遊離石灰、はく離(地覆)	II	2019	無		
55	402831301	野崎橋	附田・十字路線	13	10.65	1	PC橋	II	ひび割れ、はく離	-	II	ひび割れ、はく離	II	ひび割れ	II	変色・劣化	II	変形・欠損(伸縮装置、緑石)、亀裂(防護柵)、はく離・鉄筋露出(地覆)、腐食(排水管)	II	2019	無			
56	402804101	41の1号橋	上原子1号線	3	3.05	1	RC橋	II	ひび割れ、遊離石灰、はく離・鉄筋露出	-	-	-	II	はく離	II	変色・劣化	II	はく離(地覆)	II	2019	無			
57	402800302	栗ノ木沢橋	白石・市ノ渡線	8	8.70	1	PC橋	I	-	-	II	遊離石灰	II	ひび割れ	I	-	II	変色・劣化(伸縮装置)	II	2019	無			
58	402833701	甲田1号橋	甲田14号線	2	7.10	1	PC-BOX	II	はく離・鉄筋露出	-	-	-	II	ひび割れ、遊離石灰	-	-	I	-	II	2019	無			
59	402810402	下川原橋	唎・底田線	13	8.70	1	PC桁	II	はく離	II	はく離・鉄筋露出	II	はく離	II	ひび割れ	II	変色・劣化	II	変形、防食機能の劣化(防護柵)、欠損(地覆)	II	2019	無		
60	402704201	昭和橋	横町・下川向線	39	10.2	2	鋼桁橋	II	腐食、遊間異常	I	-	III	ひび割れ、はく離・鉄筋露出	II	ひび割れ、はく離・鉄筋露出	II	腐食	II	腐食(防護柵、伸縮装置、排水管、排水管)、変形、亀裂(防護柵)、ひび割れ、はく離(地覆)	III	2019	無		